



Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“ , Београд
„СРБИЈА КАРГО“ а.д.

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

Београд, Немањина 6

Број: 22/2018 -2227

Датум: 31.07.2018. год.

ПРЕДМЕТ : Измена и допуна конкурсне документације број 1

ЈНМВ/49 Поправка пнеуматских агрегата и делова кочног система

Један од потенцијалних понуђача тражи појашњење тендерске документације. У техничкој спецификацији на страни број 7,четврта ставка-Регенерација 3(три) хладњака високог притиска,хладњаке након извршене регенерације испитати, а у VIII поглављу структуре цене 35, у табели пише 10 ком,као и у Уговору о купопродаји на страни број 27 такође пише за исте радове –регенерацију хладњака високог притиска -10 ком. Да ли је 3 (три) комада или 10 (десет)

Приликом израде конкурсне документације дошло је до техничке грешке на страни 35, у VIII поглављу структуре цене и на страни број 27 Регенерација хладњака високог притиска , хладњаке након извршене регенераије испитати . Треба да стоји 3 (три) уместо 10(десет).

Исправљено у табели на страни 35:

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Поправка пнеуматских агрегата и делова кочног система, ЈНМВ/49

Понуђач: _____

Понуда бр. _____

Потребно је извршити репарацију склопова за пнеуматски агрегат типа Westinghouse 243VC који је намењен за уградњу на за електричне локомотиве 441 и 461

I Радови- Westinghouse	Количина	Цена без ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
Регенерација стублина ниског притиска <ul style="list-style-type: none">• Распресавање• Упресавање• Разбушивање• Хоновање	14 ком		
Регенерација стублина високог притиска <ul style="list-style-type: none">• Распресавање• Упресавање• Разбушивање• Хоновање	14 ком		
Регенерација седишта вентила (усисних и потисних),високог и ниског притиска	80 ком		
Регенерација клипњача ниског притиска – са уградњом лежајева мале песнице	10 ком		
Регенерација клипњача високог притиска – са уградњом лежајева мале песнице	10 ком		
Регенерација комплета система за	3 комплета		

растеређење			
Регенерација хладњака високог притиска,хладњаке након извршене регенерације испитати	3 ком		
Регенерација хладњака ниског притиска,хладњаке након извршене регенерације испитати	1 ком		
Регенерација главе ниског притиска	2 ком		
Регенерација главе високог притиска	2 ком		
Монтажа обрађених подклопова			
Укупно I:			

Исправљено у табели на страни 27:

I Радови- Westinghouse	Количина	Цена без ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
Регенерација стублина ниског притиска <ul style="list-style-type: none"> • Распресавање • Упресавање • Разбушивање • Хоновање 	14 ком		
Регенерација стублина високог притиска <ul style="list-style-type: none"> • Распресавање • Упресавање • Разбушивање • Хоновање 	14 ком		
Регенерација седишта вентила (усисних и потисних),високог и ниског притиска	80 ком		
Регенерација клипњача ниског притиска – са уградњом лежајева мале песнице	10 ком		
Регенерација клипњача високог притиска – са уградњом лежајева мале песнице	10 ком		
Регенерација комплета система за растеређење	3 комплета		
Регенерација хладњака високог притиска,хладњаке након извршене регенерације испитати	3 ком		
Регенерација хладњака ниског притиска,хладњаке након извршене регенерације испитати	1 ком		
Регенерација главе ниског притиска	2 ком		
Регенерација главе високог притиска	2 ком		
Монтажа обрађених подклопова			
Укупно I:			