



# СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ГОДИНА XLII БРОЈ 4  
1. фебруар 2022.

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

## АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО“

### Одлука Одбора директора „Србија Карго“ а.д. (од 31.1.2022. године) Број: 4/2022-1283-320

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и „Службени гласник ЖС“, бр. 14/17), Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној 31.1.2022. године донео:

### О Д Л У К У

1. Доноси се Упутство о изменама и допунама Упутства за рад прегледача кола са теретним колима.
2. Упутство из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

### Образложење

На основу измена и допуна одредби Општег Уговора за коришћење теретних кола ОУК, које су ступиле на снагу дана 1.1.2022. године појавила се потреба за изменама и допунама Упутства за рад прегледача кола са теретним колима („Службени гласник ЖС“, бр. 26/20 и 4/21).

На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

ОДБОР ДИРЕКТОРА  
  
Душан Гарибовић  
  
Мира Вукмировић  
  
Наташа Младјан-Лесјаја

### Одлука Одбора директора „Србија Карго“ а.д. (од 31.1.2022. године) Број: 4/2022-1283-320

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и „Службени гласник ЖС“, бр. 14/17) и Упутства за рад прегледача кола са теретним колима („Службени гласник ЖС“, бр. 26/20 и 4/21), Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној дана 31.1.2022. године донео:

## У П У Т С Т В О

### о изменама и допунама Упутства за рад прегледача кола са теретним колима

#### Члан 1.

У Упутству за рад прегледача кола са теретним колима („Службени гласник ЖС“, бр. 26/20 и 4/21) у члану 37. у табели, за колски део „Лежиште осовинског склопа“, шифра 0181, у колони 3 додаје се трећа алинеја која гласи: “-осим типова кућишта лежишта без поклопца“.

#### Члан 2.

У члану 38. у табели за колски део „Огибљење обртног постоља Y25 и типова изведених из њега“, шифра 256, речи у колони 3:

„Свежи трагови наседања (трења) између кућишта лежишта осовинског склопа и рама обртног постоља -растојање мање од 8 mm“

заменеју се речима:

„Недовољан ход опруге:

Вертикално растојање између кућишта лежишта осовинског склопа и оквира постоља мање од 8 mm

-скорашњи трагови контакта између кућишта лежишта осовинског склопа и рама обртног постоља“.

#### Члан 3.

У члану 41. у табели за колски део „Веза између обртног постоља и постоља кола“, у колони 2, уместо шифре „461“ уписује се шифра: „4611“.

У табели за колски део „Веза између обртног постоља и постоља кола“, после шифре „4611“ додаје се нови ред означен као „Неисправност-оштећење“, шифра 4612 која гласи:

Колски део	Шифра	Неисправност-оштећење	Поступак	Услови отпреме до радионице (ван места искључења)
1	2	3	4	5
Веза између обртног постоља и постоља кола	4612	Уређај за осигурање сворњака окретне шоље недостаје или није ефикасан или сворњак недостаје	Искључење	

У табели, за колски део „Бочни клизач“, шифра 483, у колони 3. после речи: „Причвршћење некомплетно (вијак, матица)“ додају се речи: „или лабав бочни клизач“.

#### Члан 4.

У члану 42. у табели за колски део „Сударна чаура одбојника“, уместо реда означеног шифром 533, додају се два нова реда означена шифрама 5331 и 5332 која гласе:

Колски део	Шифра	Неисправност-оштећење	Поступак	Услови отпреме до радионице (ван места искључења)
1	2	3	4	5
Сударна чаура одбојника	5331	Неправилно функционисање Уздужна пукотина која не осигурава сигурно вођење вођичне чауре	Искључење	
	5332	Неправилно функционисање Више од 2 бразде које су распоређене по обиму, дубине > 2 mm, оштрих ивица дужине > 60 mm	Искључење	-задња у возу

У табели за колски део „Вођична чаура одбојника“, уместо реда означеног шифром 543, додају се два нова реда означена шифрама 5431 и 5432 која гласе:

Колски део	Шифра	Неисправност-оштећење	Поступак	Услови отпреме до радионице (ван места искључења)
1	2	3	4	5
Сударна чаура одбојника	5431	Неправилно функционисање Уздужна пукотина која не осигурава сигурно вођење сударне чауре	Искључење	
	5432	Неправилно функционисање Више од 2 бразде које су распоређене по обиму, дубине > 2 mm, оштрих ивица дужине > 60 mm	Искључење	-задња у возу

#### Члан 5.

У члану 43. у табели за колски део „Завојно квачило“, уместо реда означеног шифром 561, додају се два нова реда означена шифрама 5611 и 5612 која гласе:

Колски део	Шифра	Неисправност-оштећење	Поступак	Услови отпреме до радионице (ван места искључења)
1	2	3	4	5
Завојно квачило	5611	Неупотребљиво Оштећење или део који недостаје	Користити друго завојно квачило или отклонити квар, искључење у крајњој станици	
	5612	Неупотребљиво Недостатак средства за подмазивање и заглављеност	Користити друго завојно квачило или отклонити квар, искључење у крајњој станици	

#### Члан 6.

У члану 44. у табели за колски део „Натписи и ознаке са обе стране кола недостају, непотпуно видљиви, нетачни, нечитки, на погрешном месту, исцртани графитима“, шифра 6115, речи у колони 3: „Кочна маса ручне кочнице“ замењују се речима: „Кочна сила паркирне кочнице“ и поред постојећег додаје се следећи пиктограм:



У табели за колски део „Кола са аутоматским истоваром помоћу гравитације“, шифра 6661 и 6662, речи у колонама 2, 3, 4 и 5 се замењују и додају два нова реда под шифрама 6663 и 6664 тако да све сада гласи:

Колски део	Шифра	Неисправност-оштећење	Поступак
1	2	3	4
Кола са аутоматским истоваром (помоћу гравитације)	6661	Отвори за истовар нису затворени и/или блокирани -празна кола са аксијалним поклопцем (клизач)	Затворити и блокирати, ако није могуће искључење у крајњој станици
	6662	Отвори за истовар нису затворени и/или блокирани -товарена кола са аксијалним поклопцем (клизач)	Затворити и блокирати, ако није могуће искључење
	6663	Отвори за истовар нису затворени и/или блокирани -празна кола са бочним поклопцем (клизач)	Затворити и блокирати, ако није могуће искључење
	6664	Отвори за истовар нису затворени и/или блокирани -товарена кола са бочним поклопцем (клизач)	Затворити и блокирати, ако није могуће искључење

**Члан 7.**

У Прилогу 9. Техничко колске прегледне станице „Србија Карго“, у табели за прегледну станицу Димитровград у колони „Мобилни телефон (службени)“, број телефона „064/816-28-89“ замењује се новим бројем телефона „064/816-28-98“.

У Прилогу 9. Техничко колске прегледне станице „Србија Карго“, у табели за прегледну станицу Табановце (Северна Македонија) у колони „Мобилни телефон (службени)“, број телефона „064/816-27-66“ замењује се новим бројем телефона „064/846-27-66“.

У Прилогу 9. Техничко колске прегледне станице „Србија Карго“, у табели за прегледну станицу Бор, поред речи: „Бор“ додаје се реч: „Теретна“, а у колони „Мобилни телефон (службени)“, поред броја телефона „064/894-73-80“ додаје се и број телефона „064/810-67-36“.

**Члан 8.**

У табели „Измене и допуне, исправке и тумачења“ уписати следеће речи:



Редни број измена, допуна и исправки	Предмет	Објављено	Важи од
2	-члан 37 (шифра у табели 0181) -члан 38 (шифра у табели 256) -члан 41 (шифре у табели 4611, 4612, 483) -члан 42 (шифре у табели 5331, 5332, 5431, 5432) -члан 43 (шифре у табели 5611, 5612) -члан 44 (шифре у табели 6115, 6661, 6662, 6663, 6664) -Прилог 9		дана доношења

**Члан 9.**

Ово Упутство ступа на снагу даном доношења.

**Члан 10.**

Упутство о изменама и допунама Упутства за рад прегледача кола са теретним колима објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

ОДБОР ДИРЕКТОРА  
  
  
 Душан Гарибовић  
  
 Мира Вукмировић  
  
 Наташа Милић-Лежак

**Одлука Одбора директора  
 „Србија Карго“ а.д.  
 (од 31.1.2022. године)  
 Број: 4/2022-1284-320**

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка 17) Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној 31.1.2022. године, донео

**О Д Л У К У**

1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“ бр. 49/18, 68/18,